

Pilar de la MAJADA DE LA DIVINA PASTORA

Iznalloz, Granada



Pilar de la Majada de la Divina Pastora (T. Peinado Parra, marzo 2015)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pilar de la MAJADA DE LA DIVINA PASTORA**

Otros nombres conocidos: **Manantial de las Arrozuelas**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Iznalloz**

Provincia: **Granada**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **456942.014** Y: **4134815.263** Huso: **30** Altitud: **1061 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Alto Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra Arana (05.30)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Red Natura 2000 (zec: Sierra Arana)**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra Arana**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Actualmente está seco. Es un manantial que tiene asociado un pilar con abrevadero y una alberca. El acceso se realiza desde Iznalloz por la carretera del Sotillo. A la altura del Puente de Santa Teresa sale un carril a la derecha que va al cortijo de las Arrozuelas. Continuando por este carril pasamos el cortijo de Ballesteros y frente a este el cortijo de la Pandora. A unos 15 m. a la izquierda sale un carril desde el que se ve el pilar.

El manantial daba agua hasta que hace unos años comenzaron a hacer sondeos en las proximidades que llegaron a secarlo.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo** (0 – 1 l/s)

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Otra información

Descripción hidrogeológica

Drena los materiales carbonatados de la Masa de Agua Subterránea 05.30 Sierra Arana. El manantial mantenía un caudal continuo hasta que en las proximidades comenzaron a hacer sondeos, hasta un total de diez más o menos, que le provocaron una notable afección que ha llegado a secarlo.

El sondeo más cercano se localiza en el cortijo de la Pandora a apenas 200 m. de distancia.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

T. Peinado Parra (IGME-Granada) y A. Fernández Vico
(18-03-2015)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.