Mina del CAMINO DE LOS ESPARTEROS I

Málaga, Málaga

Mina en el Camino de Los Esparteros I, En la imagen es la mina superior (A. Vela Torres, febrero 2015)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina del CAMINO DE LOS ESPARTEROS I**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Partido rural de Santo Pitar**

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **386400.733** Y: **4076960.125** Huso: **30** Altitud: **605 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Vélez**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Aunque situada en el término municipal de Málaga, el acceso más cómodo a la mina se hace desde la población de Comares, de la que se sale por la carretera que se dirige a Olías. Entre los kilómetros 4 y 5, pasados Los Ventorros, nace un carril particular que, según la señalización existente, conduce a los lagares de Los Esparteros y Medina. Continuando por la pista, en apenas 300 m. se llega a una curva en la que se observan a la derecha, dos caminos cubiertos por la vegetación. El segundo de ello termina en un pequeño huerto, en cuya parte trasera se encuentra la mina.

La bocamina tiene una puerta cerrada con llave, motivo por el que no hemos podido comprobar el aspecto de la galería. Los volúmenes captados en su interior son derivados a un aljibe de hormigón y, los excedentes, a una alberca situada algo más abajo. El agua es empleada en regar varios huertos de reducidas dimensiones que se distribuyen en varias terrazas.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **---**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **---**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y C. Sánchez Argüelles

(22-02-2015)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.