

Fuente del CORTIJO EL VÍNCULO

Cúllar, Granada



Fuente del Cortijo El Vínculo (A. Martínez- C. D. Nueva Aventura de Oria, abril 2015)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del CORTIJO EL VÍNCULO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cortijo El Vínculo**

Municipio: **Cúllar**

Provincia: **Granada**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **556246.602** Y: **4155107.204** Huso: **30** Altitud: **1215 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadiana Menor**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra de Las Estancias (060.002)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de Oria**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Esta fuente se encuentra en el Cortijo El Vínculo, en Cúllar. Se trata de una fuente que debido a su estado de abandono, mana muy poca agua.

Antaño cuentan los vecinos que existía, un lavadero y abrevadero con una gran balsa muy frecuentado por los pastores que pasaban por la zona. Hoy en día, todo este conjunto se encuentra en totalmente abandonado.

En nueva visita realizada el 22 de marzo de 2017, día mundial del agua, me he llevado una grata sorpresa, y es que esta fuente catalogada en 2015 y que llevaba mas de un año seca, nos la hemos encontrado rebosando agua esta mañana, tanto es así, que incluso la balsa abandonada esta medio llena, una alegría para celebrar este día del agua (ver fotos).

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Lavadero

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: **Alto**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

**Club Deportivo Nueva Aventura de Oria
(13-04-2015)**

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.