

Tornajos del MORRO DE PATAS

Santiago-Pontones, Jaén



Tornajo del Morro de Patas (L. Cano Cavanillas, abril 2015)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Tornajos del MORRO DE PATAS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cuerda del Polvo**

Municipio: **Santiago-Pontones**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **531367.216** Y: **4216654.045** Huso: **30** Altitud: **1679 m**

Nombre de la cuenca: **Segura**

Nombre de la subcuenca: **Alto Segura**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Acuíferos inferiores de la Sierra de Segura (070.017)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra del Almorchón**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se localizan en un pinar de repoblación al norte de la cuerda del Polvo, en la cabecera del barranco de Hoya Espinosilla.

Se trata de un manantial que abastece a una hilera de tornaños metálicos que sustituyeron a los originales de madera, que aun se pueden ver apartados junto al manantial.

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Muy bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Otra información

Descripción arquitectónica

En el BOJA 11 de julio de 2001 se describe así: "Aguadero del Morro de Patas (Código 23904643): Queda localizado en el inicio del Barranco de la Espinosilla, con el Morro de Patas en su margen izquierda y muy próximo a la Cuerda del Polvo. Las pilas son de zinc (las de madera están muy deterioradas) y se encuentran en buen estado; parte del agua se ha canalizado hasta otras pilas colocadas frente al Aguadero del Cascajo, en

una pradera"

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

L. Cano Cavanillas

(27-04-2015)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.