

Manantial del ARROYO DEL CARNICERO

Málaga, Málaga



Manantial del Arroyo del carnicero (A. Vela Torres, marzo 2015)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Manantial del ARROYO DEL CARNICERO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **376158.802** Y: **4069937.472** Huso: **30** Altitud: **350 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**
Localmente filitas

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

La visita a la mina se hará partiendo de Málaga por la carretera A-7000; a la altura de las ventas del Boticario y El Mijeño hay que continuar por un carril que allí comienza. El destino es el Lagar de Carmen pero un poco antes, en una curva en la que hay un gran algarrobo, bajamos campo a través en dirección a una alberca que se ve junto al cauce de una cañada.

La alberca, abandonada en la actualidad, tiene una capacidad que ronda los 17 metros cúbicos. Está acompañada de un pilón que se empleaba como lavadero. Algo más arriba hay una arqueta por la que pasaba la tubería de atanores que conectaba el manantial con la alberca.

El nacimiento está enterrado por una gruesa capa de materiales arrastrados por las crecidas del arroyo. Pese a ello, está captado y el flujo es derivado a una bañera ubicada bajo la alberca, que es empleada en la actualidad como bebedero de algunos caballos que pastan por el paraje.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y C. Sánchez Argüelles

(15-03-2015)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.