

Mina del LAGAR DEL ESTANQUERO

Málaga, Málaga



Mina del Lagar del Estanquero (A. Vela Torres, marzo 2015)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina del LAGAR DEL ESTANQUERO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **382802.802** Y: **4075546.701** Huso: **30** Altitud: **710 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Vélez**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Desde Málaga, la aproximación se realiza por la carretera A-7000 que abandonaremos a la altura de Venta Galwey para seguir por la MA-3101 en dirección a Olías; recorridos 5 km. continuamos por una pista hasta una bifurcación en la que tomamos el ramal de la derecha. 200 m. más adelante, junto a una gran encina, se desprende a la izquierda el carril que nos llevará a nuestro destino.

La mina se encuentra a 300 m. del lagar.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Descripción arquitectónica

La mina consta de una sola galería de apenas cuatro metros de longitud, 1,40 m. de altura y 40 cm. de anchura. Tanto las paredes como la bóveda están reforzadas con rasillas; la solera, en cambio, es de roca madre.

En los alrededores se localizan una alcubilla, una alberca y una arqueta que, en apariencia, son más antiguas

que la mina. Todos estos elementos están abandonados y en ruinas.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y C. Sánchez Argüelles

(29-03-2015)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.