

Fuente del PIOJO

Jaén, Jaén



Fuente del Piojo (Agustín, junio 2015)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del PIOJO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **El Neveral**

Municipio: **Jaén**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **425072.761** Y: **4179419.703** Huso: **30** Altitud: **988 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalbullón**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Jaén (05.17)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Jabalruz**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Este pilar se encuentra junto a la valla del campo de tiro del Megatín, se puede acceder desde Jaén por el Nerveral siguiendo la pista forestal que nos lleva entre pinares hasta la urbanización de los Potros junto al Megatín. Desde el mismo, podemos observar la imponentes vistas de Jabalcuz, junto a la cresta del Diablo y el Megatín.

D. Sánchez añade que sobre la fuente se está desarrollando una higuera, así como matorrales y juncos, que pueden dañar a la larga su estructura.

Se piensa que el pinar de repoblación que fue plantado en la ladera por encima de la fuente ha agotado el venero del que se surtía la Fuente del Piojo. El aspecto que suele presentar hoy día la fuente es completamente seco, rara vez mana agua de él.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, matorralización.

11 Otra información

D. Sánchez quiere reseñar que el mapa del IGN tiene algún error y muestra la ubicación de la Fuente del Piojo en el lugar del Charco de la Rana (http://www.conocetusfuentes.com/ficha_detalle.php?id_fuente=1412). Sucede con frecuencia en el Mapa Topográfico Nacional que algunas ubicaciones son erróneas, desplazadas de la ubicación exacta o bien marcan fuentes que no existen en el lugar, como la Fuente Espino, en Jaén, o la Fuente Moya, en Mancha Real.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

AGUSTÍN

(13-06-2015)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.