

# Nacimiento del ARROYO CUCAZORRA

Málaga, Málaga



*Nacimiento en el Arroyo Cucazorra (A. Vela Torres, marzo 2015)*

## 1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Nacimiento del ARROYO CUCAZORRA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **370860.912** Y: **4070774.554** Huso: **30** Altitud: **260 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

### 3 Tipo de surgencia

Manantial

### 4 Descripción

La aproximación, desde Málaga, se hace por la autovía A-45 y después por la carretera vieja de Casabermeja; una vez cruzada la presa del Agujero se sigue por el primer carril de la izquierda, del que recorreremos 1,2 km hasta una bifurcación en la que se toma el ramal ascendente. 800 m más arriba, bajamos a una cañada y la remontamos hasta llegar a una alberca rectangular de gran tamaño que invade parte del cauce del arroyo.

El nacimiento brota en el interior de la alberca, en la que existe una oquedad de forma semicircular cubierta con agua, de la que parte un corto y estrecho conducto que se introduce bajo uno de los lados de la alberca. Ésta tiene un desagüe de fondo y un aliviadero realizado con un atanor cerámico. Una tubería de PVC transporta los escasos caudales surgentes a un gran albercón ubicado junto al carril por el que hemos accedido.

Desde este último hasta el nacimiento la cañada está jalonada por numerosos elementos que formaron parte de una red hídrica abandonada en la actualidad; las estructuras citadas son un pozo con noria, acequias, abrevaderos y una alberca.

### 5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

Alberca de regulación

### 6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

### 7 Uso del agua

Regadío

### 8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

### 9 Estado de conservación

Acceptable

## 10 Amenazas, impactos y presiones

**Abandono, suciedad y vertidos**

## 11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: ---

## 12 Valoración general

**Baja**

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres y C. Sánchez Argüelles**  
**(30-03-2015)**

### **ADVERTENCIA:**

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.