

Pilar de la CALLE PÁRROCO CASADO

Cárcheles, Jaén



Pilar de la calle Párroco Casado (J. A. Palomino León, junio 2015)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pilar de la CALLE PÁRROCO CASADO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cárcchel**

Municipio: **Cárcheles**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **443996.472** Y: **4167489.763** Huso: **30** Altitud: **791 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalbullón**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Grajales-Pandera-Carchel (05.66)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas
Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Se trata de un abrevadero de nueva construcción al principio de la calle Párroco Casado en la entrada de la población de Cárchel, junto a la entrada de una almazara.

Consta de un grifo que actualmente está deteriorado.

5 Instalaciones asociadas

Fuente urbana

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Abastecimiento urbano

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Otra información

Antecedentes históricos

Quizás en esta ubicación debió existir otro pilar que estaría muy degradado, pero el actual al tener su grifo roto no sirve de nada y el agua seguramente irá desviada a zonas circundantes.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. A. Palomino León (Grupo Ecologista ABRA)

(27-06-2015)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.