

Bañeras de ANTOÑITO

Cañete la Real, Málaga



Bañeras de Antoñito (A. Ventas, septiembre 2008)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Bañeras de ANTOÑITO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Cañete la Real**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **319188.411** Y: **4092775.023** Huso: **30** Altitud: **765 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra de Cañete-Sur (060.041)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas
Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

El acceso a la fuente se realiza desde la carretera MA-7404 (Almargen-Cañete La Real). Desde Almargen, subiendo hasta Cañete La Real, tras ascender y pasar unos metros el Puerto de la Sopa, se toma un carril a la izquierda una vez comienza el descenso al pueblo. Unos 300 m más adelante, se puede dejar el coche en una vieja cantera abandonada y descender, colina abajo y campo a través, buscando la linde cercana al olivar, hasta la fuente, unos 200 m.

Desconocemos su nombre pero al ser usada por Antoñito, pastor de la zona como abrevadero para su ganado, se le ha asignado provisionalmente este nombre.

En la actualidad (septiembre 2015) y como se aprecia en las fotos, ya no están las bañeras, antaño, el agua salía de un tubo de riego que se había puesto para su recogida, en un grupo de piedras apiladas. Parece que el agua rezume ahora desde el suelo y ya no sale por el tubo que se puso, quizás por eso lo que habrá hecho el pastor de la zona es excavar las bañeras directamente en la tierra y, de esta manera, tener abrevaderos para sus ovejas.

El agua sigue descendiendo colina abajo, filtrándose por la tierra y buscando la linde por la izquierda.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Ventas

(19-08-2015)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.