

Fuente de los NAVAZOS

Iruela, La, Jaén



Fuente de los Navazos (J. D. Cano Cavanillas, agosto 2015)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de los NAVAZOS**

Otros nombres conocidos: **Fuente de Puerto Calvario**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Majada de la Señora**

Municipio: **Iruela, La**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **509576.347** Y: **4199594.089** Huso: **30** Altitud: **1400 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **El Tranco**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Quesada-Castril (05.02)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Majada de la Señora**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Resume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

Fuente situada en la antigua senda que subía desde el Arroyo de los Ubios a Puerto Calvario. Esta senda ya no se utiliza tras la construcción de la pista forestal, y por tanto la fuente ha caído en el olvido.

La fuente este agosto (2015) no brotaba agua, aunque se observa juncos que denotan humedad, seguramente limpiándola y arreglándola volvería a echar agua.

Esta senda antaño sería muy utilizada por caballerías, por lo que la fuente tendría bastante uso, máxime al final de la cuesta de Puerto Calvario.

En mayo de 2021 el tornajo ya ha cedido, al estar sin agua y se ha terminado por pudrir (ver foto 5).

El tornajo de la fuente se encuentra en bastante buen estado, pese a no tener agua.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

abandono, olvido.

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. D. Cano Cavanillas

(12-08-2015)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.