

Pozo del CORTIJO DE LAS PALOMAS

Osuna, Sevilla



Pozo del cortijo de las Palomas (J. Torres Garrido, agosto 2015)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pozo del CORTIJO DE LAS PALOMAS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Arroyo de la Mesada**

Municipio: **Osuna**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **304516.252** Y: **4116879.144** Huso: **30** Altitud: **240 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Corbones**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Osuna - La Lentuela (05.69)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas
Brechas (Olistostroma)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

En la carretera que une Osuna con El Puerto de la Encina a la altura del Km. 9 cogemos un camino a la derecha. Estamos en la Vereda de La Puebla a Cañete. Una vez pasado el Cortijo de La Mesada a mano izquierda nos sale un camino que nos lleva a la finca de Las Palomas, a escasamente 500 m y junto a una mancha de eucaliptos encontramos este pozo.

Está compuesto por una caseta con tejado que alberga un motor para la extracción del agua, a su lado, el pozo propiamente dicho con un brocal de un metro aproximadamente de altura de ladrillo revestido de cemento y a continuación en un nivel inferior una especie de pilón para vaciar el agua. El agua queda bastante superficial a unos dos metros.

Junto a los eucaliptos unos abrevaderos con base de obra y unas bañeras reutilizadas hacen las veces de pilas para el ganado. El agua se utiliza básicamente para regadío, tratamientos fitosanitarios y para los animales.

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

Brocal de pozo

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Regadío

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. Torres Garrido y R. Cecilia Torres
(20-08-2015)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.