

Nacimiento de la ZARZUELA

Torres, Jaén



Nacimiento de la Zarzuela (J. M. Díaz López, septiembre 2015)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Nacimiento de la ZARZUELA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Paraje Zarzuela**

Municipio: **Torres**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **451988.247** Y: **4182743.033** Huso: **30** Altitud: **863 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir del Guadiana Menor al Guadalbullón**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Mancha Real-Pegalajar (05.19)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Paraje Zarzuela**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Nacimiento que forma la cabecera del barranco de Zarzuela. Se localiza en las inmediaciones del Camino del Viso.

Para llegar al nacimiento se recomienda tomar la carretera de Mancha Real a Torres y a la altura del punto kilométrico 6,5 tomar el Camino del Viso, tras recorrer unos 400 m, a nuestra derecha, tendremos el Barranco de la Zarzuela, donde en su cabecera se encuentra este nacimiento.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos

11 Otra información

Descripción arquitectónica

El nacimiento tiene un caño que vierte directamente a una alberca circular de unos 4 m de diámetro. Actualmente en estado de abandono.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. M. Díaz López

(17-09-2015)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.