

Manantial del LAGAR DE CRUZADO

Málaga, Málaga



Manantial del Lagar Cruzado (A. Vela Torres, mayo 2015)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Manantial del LAGAR DE CRUZADO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **384217.704** Y: **4072016.003** Huso: **30** Altitud: **550 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Vélez**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Metapelitas de Sierras Tejeda-Almijara (060.065)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Desde Totalán, la aproximación a las ruinas del que fue Lagar de Cruzado se realiza por el camino de la Fuente de la Teja; tras un recorrido cercano a los 3,5 km, llegaremos a nuestro destino.

El manantial se encuentra en una cañada que rodea el solar del Lagar por el este, a unos 150 m de distancia; los dos puntos en que brota se encuentran protegidos por sendas arquetas cubiertas con mortero, en las que se han embutido las mangueras que llevan el agua a un aljibe. También se aprovechan los caudales de un rezume cercano. Todos estos volúmenes se emplean en el regadío de pequeños huertos diseminados por el entorno.

Antiguamente, el destino del agua eran un pilar y una alberca, elementos ambos que en el presente se encuentran prácticamente abandonados.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(23-05-2015)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.