


Mina de la CABRERIZA DE CONTADORAS

Málaga, Málaga



Mina de la Cabreriza de Contadoras (R. Blanco Sepulveda 2015)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina de la CABRERIZA DE CONTADORAS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **376326.691** Y: **4076078.173** Huso: **30** Altitud: **689 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Parque Natural Montes de Málaga**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**
Localmente filitas

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

La visita se hará, desde Málaga, por la carretera A-7000; a la altura de la Fuente de la Reina la abandonamos y seguimos por la pista asfaltada que nos lleva al Aula de la Naturaleza de Las Contadoras. Desde aquí hasta la mina la aproximación es extremadamente complicada, campo a través por medio del bosque, sin caminos visibles.

La bocamina, situada en una cañada estrecha y escarpada, da paso a una galería de sección irregular, dimensiones reducidas e inundada por completo. A los 4 m de recorrido el minado se bifurca, con un desarrollo cercano a los 10 m cada ramal. Las paredes están cubiertas de abundantes espeleotemas.

Los volúmenes de agua captados no tienen uso pero, antaño, eran derivados a un cercano pilón de 2,40 m de longitud, en el que se abastecía el ganado recogido en la cabreriza existente cañada abajo, reducida hoy a una informe masa de escombros.

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con restricciones**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y R. Blanco Sepúlveda

(30-05-2015)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.