Mina de la UMBRÍA DE CONTADORAS III

Málaga, Málaga

Mina de la Umbría de Contadoras III (A. Vela Torres, mayo 2015)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina de la UMBRÍA DE CONTADORAS III**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **---**

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **376563.452** Y: **4076221.503** Huso: **30** Altitud: **770 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Montes de Málaga**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**
Localmente filitas

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

La visita se hará, desde Málaga, por la carretera de los Montes, la A-7000. En la Fuente de la Reina la abandonamos para continuar por la pista asfaltada que nos lleva al Aula de la Naturaleza de Las Contadoras, donde tomaremos la senda que recorre la Umbría de las Contadoras. La mina se encuentra debajo del camino pero es de difícil localización.

El minado cuenta únicamente con una galería drenante de corto desarrollo, apenas 4,80 m, con un ancho de 1,40 y una altura de 90 cm; la sección es irregular.

Por la situación en una zona de escorrentías, las arroyadas han introducido gran cantidad de tierra en la galería y, además, casi ha obstruido la bocamina.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **---**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y R. Blanco Sepúlveda

(30-05-2015)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.