Pozo del PUERTO DEL CALVITO

Ubrique, Cádiz

Pozo del Puerto del Calvito (J. L. Valencia Oca, octubre 2015)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pozo del PUERTO DEL CALVITO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **---**

Municipio: **Ubrique**

Provincia: **Cádiz**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **284410.144** Y: **4058729.214** Huso: **30** Altitud: **693 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca: **Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Sierra de Grazalema, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Puerto del Calvito**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas Localmente areniscas**

3 Tipo de surgencia

Rezume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

El Pozo del Puerto del Calvito es un pozo amplio construido en ladera y que presenta una abertura en su lado más bajo, por la marca que ha dejado el agua en las piedras de su interior se ve que es un pozo manante que en época de lluvias presenta agua a nivel de terreno.

Unos metros más abajo del pozo en la ladera hay un rezume o surgencia rodeada de zarzas de la que se saca agua mediante gomas.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Otra información

Al encontrarse en zona de Areniscas, las piedras que forman el pozo es de esta naturaleza, muy cerca del pozo se localizan ejemplares de lentisco de porte arbóreo excepcional. Como abrevadero se ha dispuesto una bañera cerca de la boca del pozo. Alrededor del pozo hay una alambrada sostenida con ramas de lentisco para evitar que caigan animales en su interior.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **---**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. L. Valencia Oca, J. Sánchez Toro y C. Soto

(13-10-2015)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.