

Fuente principal de la RAMBLA EL BANCO

Cádiar, Granada



Fuente principal de la Rambla del Banco (J. A. Medina Santiago, octubre 2015)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente principal de la RAMBLA EL BANCO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Rambla Del Banco**

Municipio: **Cádiar**

Provincia: **Granada**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **484000.041** Y: **4082739.521** Huso: **30** Altitud: **1190 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Grande de Adra**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Está situada a unos 200 m de la cortijada de la Rambla del Banco, junto al barranco, bajando por el camino de la fuente en la parte baja de la pedanía.

Se trata de una fuente comunal de la cortijada para el abastecimiento de agua a la pedanía desde tiempos inmemoriales.

Consta de un pilar abrevadero para animales provisto de un caño de donde se llenaban los cantaros para acarrear con bestias hasta las viviendas del cortijo para el uso doméstico y aseo personal, el sobrante discurre a dos pilares contiguos provistos de un raspador de obra que se utilizaba de lavadero público, a su vez hay una alberca de cemento (anteriormente terriza) donde se acopia el resto de agua sobrante para posteriormente regar hortalizas.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Regadío

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

12 Valoración general

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. A. Medina Santiago

(22-10-2015)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.