

Manantial del CHORRITO

Campillo, El, Huelva



Manantial del Chorrillo (M. Limón Andamoyo, octubre 2015)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Manantial del CHORRITO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Ferrocarril Minero de Río Tinto (Cuesta del Chorrillo)**

Municipio: **Campillo, El**

Provincia: **Huelva**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **717283.225** Y: **4168752.132** Huso: **29** Altitud: **185 m**

Nombre de la cuenca: **Tinto-Odiel-Piedras**

Nombre de la subcuenca: **Tinto**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Paisaje protegido y Red Natura 2000 (zec: Corredor Ecológico del Río Tinto)**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cumbre del Chorrillo**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Complejo vulcano-sedimentario (lavas, piroclastos)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Manantial que brota en un talud situado junto a la vía férrea del antiguo tren minero de Río tinto, en la denominada "Cuesta del Chorruto". Tiene construido un pequeño murete para que quede embalsada una pequeña cantidad de agua.

La "Cuesta del Chorruto", con un desnivel del 1,8 % es una gran curva a la izquierda. Cuando los trenes pasaban por ella cargados de minerales la velocidad era tan lenta que los guardafrenos tenían tiempo para bajarse en marcha, llenar los "pichelinos" o búcaros y volver a subir al tren.

Al ser una ruta turística en tren y estar prohibido transitar a pie, la foto se tuvo que hacer desde la ventanilla con el tren en marcha. Uno de los guías me comentó que tenían previsto limpiarla y restaurarla.

5 Instalaciones asociadas

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con restricciones**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono por parte de la administración

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

M. Limón Andamoyo

(22-10-2015)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.