

Fuente pública TRASLASIERRA

Campillo, El, Huelva



Fuente Pública de Traslasierra (M. Limón Andamoyo, octubre 2015)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente pública TRASLASIERRA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Traslasierra**

Municipio: **Campillo, El**

Provincia: **Huelva**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **706476.309** Y: **4174939.045** Huso: **29** Altitud: **409 m**

Nombre de la cuenca: **Tinto-Odiel-Piedras**

Nombre de la subcuenca: **Odiel**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluido en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra del Arenal**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Complejo Vulcano-sedimentario (lavas, piroclastos.....)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Fuente situada en las afueras de la aldea de Traslasierra y cercana a un arroyo estacional tributario del arroyo de Traslasierra. Data del año 1911 y forma parte del patrimonio histórico de la única aldea de El Campillo. Además, aún provee de agua a varias familias de su núcleo.

El Taller de Empleo (T.E.) Senderos, el mismo con el que la Junta de Andalucía ha mantenido ocupado al colectivo de ex mineros recolocables de la extinta Minas de Río Tinto, culminó en el mes de diciembre de 2011 la restauración de esta fuente.

El arreglo de la fuente era una antigua demanda de la población de la pedanía minera, dado el avanzado estado de deterioro que presentaba: paredes agrietadas, filtración de agua por los muros, desgaste de losas y escaleras... Así, los alumnos adscritos al módulo de jardinería de Senderos han acometido, entre otros trabajos, la elevación de los tabiques, el refuerzo de los peldaños de acceso o la reparación del tejado, así como el sellado de las fisuras y la creación de un alcorque para la plantación de romero. Esta labor de recuperación quedó plasmada con la colocación de una placa identificativa.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Abastecimiento urbano

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Satisfactorias**

Descripción de las instalaciones: **Recinto con escaleras hasta la fuente**

9 Estado de conservación

Muy bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Medio**

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: **Medio**

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

12 Valoración general

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

M. Limón Andamoyo
(22-10-2015)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.