

EL PILAR DE TRASLASIERRA

Campillo, El, Huelva



El Pilar (M. Limón Andamoyo, octubre 2015)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **EL PILAR DE TRASLASIERRA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Traslasierra**

Municipio: **Campillo, El**

Provincia: **Huelva**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **706536.024** Y: **4174960.125** Huso: **29** Altitud: **402 m**

Nombre de la cuenca: **Tinto-Odiel-Piedras**

Nombre de la subcuenca: **Odiel**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra del Arenal**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Complejo Vulcano-sedimentario (lavas, piroclastos.....)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

El Pilar es una fuente situada en un camino rural que parte de las inmediaciones de la Fuente Publica de Traslasierra, a unos 70 m de distancia de esta última.

El manantial está cubierto y protegido por una alcuba hecha de ladrillos y reforzada con piedras del lugar en la zona superior y trasera. Tiene una pequeña trampilla metálica para acceder a su interior habiendo desaparecido la hoja que la cerraba. Tiene adosado un pilar al que le aporta agua mediante un pequeño orificio en la pared de la alcuba.

El agua que reboza del pilar recorre unos metros por un canalillo sobre la tierra hasta caer por una tubería de PVC en una segunda pila construida con ladrillos y cemento. Desde aquí el agua vuelve a salir hacia una tercera pila situada a un nivel inferior.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

Alcuba de captación y protección

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

M. Limón Andamoyo

(23-10-2015)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.