

Lavadero del CORTIJO DE LOS FRAILES

Siles, Jaén



Lavadero del cortijo de los Frailes (L. cano Cavanillas, noviembre 2015)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Lavadero del CORTIJO DE LOS FRAILES**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Presa de Siles**

Municipio: **Siles**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **535262.216** Y: **4252082.362** Huso: **30** Altitud: **744 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalimar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra de Cazorla (05.01)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de Calderón**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se localiza al norte de la presa de Siles, en el olivar del Cortijo de los Frailes, situado a la izquierda del arroyo de Tasca cerca ya de su desembocadura en el embalse de Siles.

Se trata de una vieja fuente Lavadero cubierta, aunque actualmente el tejado está hundido. Se accede por la pista que va al cortijo de los Frailes (pista con cadena) que parte de la carretera sin asfaltar que va desde la presa de Siles a la aldea de la Cañada del Señor.

El agua la tomaba de una fuente con alberca situada unos metros más arriba.

Actualmente el agua no llega a la fuente lavadero, que se encuentra abandonado, aunque se usa para riego del olivar.

5 Instalaciones asociadas

Lavadero

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con restricciones**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Existentes, pero deficientes**

Descripción de las instalaciones: **Aunque la fuente sigue teniendo agua que se usa para riego, el lavadero se encuentra abandonado.**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

L. Cano Cavanillas

(21-11-2015)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.