

Mina del LAGAR DE NOGALES II

Málaga, Málaga



Mina del Lagar de Nogales II (A. Vela Torres, septiembre 2015)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina del LAGAR DE NOGALES II**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **369941.173** Y: **4070871.721** Huso: **30** Altitud: **480 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**
Localmente filitas

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

La aproximación la haremos desde el diseminado rural cercano a la capital malagueña de Los Pintados, de donde se sale siguiendo las balizas del PR A-114. Llegados a la torre medieval de Verdiales hay que seguir en dirección sur y tomar el segundo desvío a la derecha, con el paso cortado por una cadena, que nos llevará a las ruinas del Lagar de Nogales. Desde aquí se remonta el arroyo unos 300 m, campo a través, hasta dar con la boca, tarea difícil porque está oculta por la vegetación.

Los caudales de esta mina eran conducidos, mediante una tubería de atanores, directamente al lagar, donde fluían por una fuente situada en el ruedo, frente a la fachada. En la actualidad, tanto la tubería como la fuente no existen.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Descripción arquitectónica

La bocamina da paso a un pozo de 2,5 m de profundidad que desemboca en el centro de una galería que, en total, tiene casi cinco metros de longitud. Hacia la cabeza el minado tiene amplias dimensiones, superiores al metro de anchura, aunque la altura va disminuyendo desde los casi dos metros en la base del pozo hasta los 1,20 existentes en la cabeza. Es de sección irregular, excavada en la roca madre, sin que exista ninguna clase de revestimiento para reforzar las paredes. En el techo se observan espeleotemas consistentes en pequeñas estalactitas.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez

(12-09-2015)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.