

Fuente de la GREDERA

Jimena de la Frontera, Cádiz



Fuente de la Gredera (J. L. Álvarez Díaz, enero 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la GREDERA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cerro del Jateadero**

Municipio: **Jimena de la Frontera**

Provincia: **Cádiz**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **274407.941** Y: **4036761.012** Huso: **30** Altitud: **511 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadiaro**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo del Jateadero**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Los Alcornocales, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cerro del Jateadero**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas
Areniscas silíceas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Fuente relativamente cercana a la casa de la Gredera, de ahí su nombre. Se accede a ella por la pista forestal que lleva desde el cortijo El Barracón (Jimena) hasta la cueva de Laja Alta, pero siguiendo la pista con destino a la Garganta del Jateadero.

Se trata de una fuente de dos pilas, la primera de ellas compartimentada y construida en piedra arenisca enlucida con yeso (presumiblemente).

Recibe agua de la zona del arroyo del Jateadero pero debe tratarse de una surgencia diferente a las denominadas fuentes del Jateadero muy cercanas (fuentes del Jateadero, Jateadero II y Jateadero III) ya que se encuentra en la ladera orientada a poniente, mientras las anteriores lo están al norte.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **NS/NC**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

El abrevadero tiene su parte cabecera derruida.

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. L. Álvarez Díaz

(26-01-2016)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.