

Fuente de la PEÑA

Tarifa, Cádiz



Fuente de la Peña (M. Limón Andamoyo, enero 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la PEÑA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Torre la Peña**

Municipio: **Tarifa**

Provincia: **Cádiz**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **260113.268** Y: **3993600.751** Huso: **30** Altitud: **15 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca: **Sur**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural del Estrecho, Reserva de la Biosfera y Red Natura 2000**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de Enmedio**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Antigua fuente que data del año 1878 según consta en su cabecera. En la parte posterior hay un grabado que pone "abrevadero público para caballerías domadas".

Está situada en la Cañada Real de Tarifa y Medina Sidonia, que hoy es la carretera nacional N-340.

El manantial que le surtía de agua se encuentra a escasos metros rodeado de zarzas y produciendo un encharcamiento en toda la zona perimetral. Actualmente no le llega agua a la fuente.

Debió ser una fuente y abrevadero muy importante en aquellos tiempos, ya que no existen pozos de agua dulce en ese entorno por su proximidad a la costa. Desgraciadamente y como viene siendo habitual en muchas otras, ésta tampoco ha quedado libre de actos vandálicos a modo de grafitis.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: **Medio**

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

12 Valoración general

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

M. Limón Andamoyo

(01-02-2016)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.