

Alcubilla del CORTIJO DE PARRAS

Canillas de Albaida, Málaga



Alcubilla de Parras (A. Vela Torres, abril 2015)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Alcubilla del CORTIJO DE PARRAS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Canillas de Albaida**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **413543.082** Y: **4080867.233** Huso: **30** Altitud: **760 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Algarrobo-Torrox**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra de la Almijara (060.024)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama y Red Natura 2000**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

La aproximación la iniciamos en Canillas, de donde salimos hacia el área recreativa de La Fábrica. Vadeamos el cauce del arroyo y seguimos unos 300 m antes de desviarnos por un carril que se desprende a la derecha, salvamos unas revueltas y pronto llegamos al abandonado cortijo de Parras.

Bajo éste se ubica el conjunto formado por una alcubilla, una alberca y restos de lo que pudo ser una fuente rural. En el primero de los elementos citados se producía el nacimiento; con un aspecto externo de caseta de líneas rectas, el interior alberga un espacio cilíndrico en el que se almacena el agua que brotaba por un caño embutido en la pared.

El desagüe de la alcubilla alimentaba una alberca rectangular de 6 por 3 m y una profundidad de 1,20. Carece de desagüe por lo que los excedentes fluían por un aliviadero practicado en lo alto de uno de los muros.

En el presente, el manantial suele estar seco, sólo en períodos de lluvias abundantes hemos observado agua en la alcubilla y la alberca.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

Alcubilla de captación y protección

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y J. M. Ramos González
(18-04-2015)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.