Mina del LAGAR DE CUCAZORRA

Málaga, Málaga

Mina del Lagar de Cucazorra (A. Vela Torres, diciembre 2015)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina del LAGAR DE CUCAZORRA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **---**

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **371282.211** Y: **4070371.762** Huso: **30** Altitud: **210 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

A las ruinas del lagar Cucazorra nos acercaremos desde la Presa del Agujero, situada a las afueras de Málaga; por el Camino del Cómitre avanzaremos casi 1,5 km hasta el desvío que, al cabo de apenas 200 m, nos conduce a las ruinas.

Situada en una cañada cercana, la mina está desmantelada en la actualidad, teniendo el aspecto de un hueco excavado en la roca, en cuyo fondo se acumula el agua que se filtra por las grietas. Una tubería de pvc transporta este escaso caudal a una alberca de reducidas dimensiones, cuya ubicación dominando tres bancales indican que su uso fue el regadío de los huertos habilitados en dichas terrazas.

En el presente, todos los elementos están abandonados y algunos, como una alcubilla intermedia, en total ruina.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **---**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez

(12-12-2015)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.