

Fuente de la VIRGEN

Ugíjar, Granada



Fuente de la Virgen (www.ADR-Alpujarra.com)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la VIRGEN**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Rambla de Repenil**

Municipio: **Ugíjar**

Provincia: **Granada**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **486799.121** Y: **4087541.213** Huso: **30** Altitud: **766 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Grande de Adra**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Rambla del Repenil**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Depresión de Ugíjar**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**
Rocas detríticas

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se localiza en la Rambla de Repetil, tributaria del río Yator cerca del cortijo de la Virgen, justo enfrente. Casualmente, la divisoria entre los municipios de Cádiar y Ugíjar pasa justo por dicha rambla, a un metro escaso de la fuente (ver captura del mapa catastral). Al consultar el catastro, vemos que la fuente estaría ubicada en Ugíjar.

Antiguamente, la fuente tenía un pequeño frontis triangular (como se observa en la foto principal) que, obviamente, ha tenido que caerse.

De esta fuente se llevaba el agua al cortijo, cruzándola bajo la Rambla y almacenándola en una alberca situada en las cercanías del camino, que actualmente queda oculta tras la vegetación. El desagüe de esa alberca encharcaba la zona y, parte del agua discurría rambla abajo, llegando incluso a cruzar de nuevo la rambla.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Regadío

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Agrícola (fitosanitarios...))

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

L. Cano Cavanillas y A. Ventas

(08-02-2016)

14 Mapas de localización



Captura del mapa catastral

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.