

Fuente de la ZORRA

Málaga, Málaga



Fuente de la Zorra (A. Vela Torres, febrero 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la ZORRA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **378363.702** Y: **4067821.903** Huso: **30** Altitud: **310 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Modesto manantial que brota en la abrupta ladera septentrional del Monte de San Antón. Su escaso caudal es recogido en un estrecho pilón rectangular, protegido a su vez por un muro de contención de mampostería de la caída de piedras y ramas. El agua surge por un tubo metálico insertado entre dos mampuestos.

Desde el pilón, los caudales pasaban a una alberca cuadrada, también de reducidas dimensiones. Estos volúmenes se empleaban en el regadío de una serie de huertos dispuestos en terrazas, a las que llegaban por gravedad.

En el presente, tanto la alberca como los huertos están abandonados. El agua es derivada con una tubería de polietileno a un sitio que desconocemos pero creemos que puede ser el caserío de Los Tontos, ubicado mucho más abajo, en la orilla izquierda del arroyo Jaboneros.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

NS/NC

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez

(14-02-2016)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.