Alcubilla del LAGAR ASTURLA

Málaga, Málaga

Alcubilla del Lagar de Asturla (A. Vela Torres, febrero 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Alcubilla del LAGAR ASTURLA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **---**

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **378425.122** Y: **4068080.604** Huso: **30** Altitud: **210 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

El lagar Asturla se localiza en la orilla izquierda del arroyo Jaboneros; la aproximación se realiza por un carril que tiene su inicio en la barriada malagueña de La Mosca.

El suministro de agua de boca del lagar dependió en la antigüedad del presente manantial, desaparecido y seco en la actualidad. Estaba situado a un centenar de metros del caserío, bajo un gran algarrobo que destaca solitario en medio del olivar; según hemos sabido, el último mantenimiento se realizó en 1945 y, desde entonces, no se ha hecho nada por conservarlo.

Del sistema hidráulico empleado para aprovechar el agua sólo queda la alcubilla, en un estado de completa ruina; una tubería conectaba la alcubilla con una orza desde la que continuaba hasta verter por un pilar situado en el ruedo del lagar, frente a la fachada. De los dos últimos elementos citados no queda ningún resto.

5 Instalaciones asociadas

Alcubilla

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **---**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y C. Sánchez Argüelles

(21-02-2016)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.