Chorro de los PÓSITOS

Jimena de la Frontera, Cádiz

Chorro de los Pósitos (M. Limón Andamoyo, marzo 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Chorro de los PÓSITOS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **---**

Municipio: **Jimena de la Frontera**

Provincia: **Cádiz**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **280013.121** Y: **4034560.356** Huso: **30** Altitud: **115 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadiaro**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Guadiaro-Genal-Hozgarganta (060.047)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Reserva de la Biosfera (Intercontinental del Mediterráneo) y Red Natura 2000**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Peña de Jimena de la Frontera**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Fuente situada en el extrarradio del pueblo y en la ladera del castillo, en un entorno de pequeños huertos y cabrerizas. El punto de captación está situado unos 50 m por encima.

El agua es conducida hasta una caseta o depósito de almacenamiento y decantación con una pequeña ventana. Por unos orificios practicados en la pared el agua cae a una pequeña pila y a un abrevadero contiguo.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural
Abrevadero
Caseta de captación y protección

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones
Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **---**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **---**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

M. Limón Andamoyo

(24-03-2016)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.