

Rezume del LAGAR MACHAREJO II

Totalán, Málaga



Rezume del Lagar Macharejo II (A. Vela Torres, febrero 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Rezume del LAGAR MACHAREJO II**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Totalán**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **383394.142** Y: **4070599.801** Huso: **30** Altitud: **430 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Vélez**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Metapelitas de Sierras Tejeda-Almijara (060.065)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**
Localmente filitas

3 Tipo de surgencia

Rezume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

El punto de agua se localiza en tierras del lagar Macharejo, situado a las afueras de Totalán, al que se llega por el camino de la Fuente de la Teja. El rezume se encuentra en el torrente que discurre al oeste del viejo lagar, a unos 200 m de distancia.

El agua brota de modo difuso en un tramo del cauce en el que se produce un estrechamiento, formándose una leve corriente que, antiguamente, era derivada a una alcubilla, en estado ruinoso en la actualidad. Desde aquí, un canal de tejas conducía el agua a una alberca.

En el presente, el agua es llevada por gravedad, mediante una tubería de polietileno, a la citada alberca, de la que parten varias conducciones que se utilizan para regar los huertos de los alrededores.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez

(06-02-2016)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.