

Fuente de VENTARIQUE

Cárcheles, Jaén



Fuente de Ventarique (M. A. Martos Monereo, abril 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de VENTARIQUE**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cuello de Ventarique**

Municipio: **Cárcheles**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **441193.021** Y: **4167704.115** Huso: **30** Altitud: **1303 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalbullón**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo de la Cabañuela**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Grajales-Pandera-Carchel (05.66)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de Carchel**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas
Rocas detríticas**

Localmente calcarenitas

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

A escasos metros del derruido cortijo del Ventarique, y un poco más abajo del rezume del mismo nombre, encontramos este nacimiento de agua que se encuentra, a unos 5 m del abrevadero y mas bajo que él, teniendo el agua encauzada a través de una zanja hacia el barranco de la Cabañuela con lo que el abrevadero no recibe aporte alguno que no sea agua de lluvia. Supuestamente, cuando estaba en uso este abrevadero habría algún método para comunicarlo con el manantial.

El abrevadero se compone de un gran pilón rectangular y varias pequeñas piletas -realizadas a mano labrando la piedra, muy habituales en zonas ganaderas para dar de beber a los animales- adosadas una a otra en cascada y aprovechando el desnivel del terreno para que el agua pasara de las mas altas hacia las mas bajas.

El mejor acceso es por la carretera de la sierra de Carchel.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

NS/NC

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

Sequia

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

M. A. Martos Monereo y A. Valdivia Aranda
(11-04-2016)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.