

Mina del CERRO MATANZA

Málaga, Málaga



Mina del Cerro Matanza (A. Vela Torres, abril 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina del CERRO MATANZA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **377024.062** Y: **4072071.883** Huso: **30** Altitud: **650 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

La visita la iniciaremos en la carretera A-7000, concretamente en el punto kilométrico 19,600, donde comienza un carril en mal estado que se introduce en el pinar; en 15 minutos alcanzaremos el final y continuaremos por una estrecha senda, apenas marcada y engullida por el matorral, por la que en otros 20 minutos llegaremos a nuestro destino.

La bocamina, de 1,15 m de altura y 0,90 de anchura, da paso a la única galería que va disminuyendo de tamaño a medida que adquiere longitud; respecto a esta última, la desconocemos pues la entrada a la mina está cerrada.

Pese a que la sección es irregular, la bóveda es de cañón. A excepción del primer tramo del minado, el resto de la galería tiene el suelo cubierto por una capa de microgours. En paredes y techo también se observan minúsculos espeleotemas.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(29-02-2016)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.