

EL CAÑUELO

Gelves, Sevilla



El Cañuelo (J. M. Fernández-Palacios, abril 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **EL CAÑUELO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Parque El Cañuelo**

Municipio: **Gelves**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **763091.791** Y: **4135630.203** Huso: **29** Altitud: ---

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir del Rivera de Huelva al Guadamar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Aljarafe (05.50)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Aljarafe**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Interesante mina de agua situada al pie de la cornisa del Aljarafe, en las inmediaciones de Gelves. La obra original podría datar del siglo XVI. En el pasado servía para regar todo un conjunto de huertas.

Esta surgencia junto a otras cercanas (ver fichas) están en el origen del asentamiento de Gelves, localidad conocida en el pasado por las finuras de sus aguas. En la actualidad, tras unas obras de acondicionamiento y rehabilitación como parque de hace pocos años, el lugar aparece abandonado y degradado. Los caudales están muy mermados por sobreexplotación del acuífero del Aljarafe.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Área recreativa

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Área verde

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Existentes, pero deficientes**

Descripción de las instalaciones: **Acondicionamiento del frontal escénico de acceso a las dos minas de captación, arreglo de una fuente, senderos y bancos**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Otra información

Descripción arquitectónica

Obra, al parecer del XVI, de acondicionamiento a modo de escenario frontal de la trinchera de acceso a las dos minas de captación.

Otra información

Para más información:

http://sevillapedia.wikanda.es/wiki/Manantiales_y_fuentes_de_Gelves

http://sevillapedia.wikanda.es/wiki/Parque_de_los_Manantiales_%28Gelves%29

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Medio**

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: **Alto**

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración general

Alta

14 Nombre del autor/es de la ficha

P. Fernández-Palacios de Leyva

(25-04-2016)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.