Manantial del LAGAR DE AHUMADA

Málaga, Málaga

Manantial del Lagar de Ahumada (A. Vela Torres, abril 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Manantial del LAGAR DE AHUMADA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **---**

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **379916.972** Y: **4077336.244** Huso: **30** Altitud: **695 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Vélez**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

A las ruinas del Lagar de Ahumada se llega por la carretera A-7000, que une las poblaciones de Málaga y Colmenar; cerca de la Venta La Nada arranca un carril que se dirige al Lagar de San Pascual, entre otros destinos. Antes de llegar, un desvío descendente a la derecha nos llevará a nuestro destino, aunque para ello hay que entrar en una propiedad privada y se necesita permiso.

El punto exacto donde brota el manantial no es visible en la actualidad pues lo impide la abundante vegetación, producto del abandono y falta de mantenimiento del nacedero, ubicado en la orilla derecha del arroyo de Tolosa, a escasos metros del lagar. Pese a ello, por el cauce baja una débil corriente que es captada y dirigida a un pozo, desde el que es elevada a una casa de campo.

Antaño, el manantial brotaba entre unas piedras y, para su mejor aprovechamiento, un picapedrero talló un frontal y un pilón en la roca. Para realizar el abastecimiento, hasta aquí bajaban los moradores del lagar de Ahumada cuando éste estaba habitado, hecho que ocurrió hasta mediados del siglo XX.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **---**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez

(01-04-2016)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.