

Pozo de la CAÑADA DEL PUERTO DE LAS CRUCES

Grazalema, Cádiz



Vista lateral del Pozo de la Cañada del Puerto de las Cruces (J. L. Valencia Oca, mayo 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pozo de la CAÑADA DEL PUERTO DE LAS CRUCES**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cañada del Puerto de las Cruces**

Municipio: **Grazalema**

Provincia: **Cádiz**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **289919.014** Y: **4068700.019** Huso: **30** Altitud: **842 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadiaro**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Sierra de Grazalema, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Puerto de las Cruces**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

Areniscas silíceas

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Pozo manante situado en ladera en zona de areniscas muy próximo a la cañada del Puerto de las Cruces, cañada que conecta la cañada Real de La Manga o de Campobuche con la zona de Peñaloja.

Junto al pozo existe un pequeño pilón de arenisca muy desgastado.

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Descripción hidrogeológica

Abajo de la ladera discurre un pequeño arroyo estacional tributario del río Campobuche

Descripción arquitectónica

El pozo está construido en piedra del lugar, se localiza en la parte lateral de un pequeño aprisco o corral también de piedra.

Antecedentes históricos

Cerca del pozo existen las ruinas de un antiguo caserío.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. L. Valencia Oca

(06-06-2016)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.