


Fuente LA PERDIZ

Cabra, Córdoba



Fuente La Perdiz (J. García Moreno, junio 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente LA PERDIZ**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Pedriza de Trujillo (Gaena)**

Municipio: **Cabra**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **378525.112** Y: **4141412.033** Huso: **30** Altitud: **649 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Bajo Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo las Talas, la Perdiz o de la Pedriza de Trujillo**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Cabra-Gaena (05.35)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de las Sierras Subbéticas, Geoparque y Red Natura 2000**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Pedriza de Trujillo**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Manantial situado en el Arroyo las Talas, riachuelo temporal también conocido como "de la Pedriza de Trujillo" o "la Perdiz" en la aldea de Gaena, distante 1.200 m. en sentido NO. Este arroyo drena los olivares de Las Talas y atraviesa la Pedriza de Trujillo, formando un pintoresco cañón con abundante vegetación y varios saltos de agua.

Cuando el arroyo se seca, el agua mana directamente a través de un charco situado en la parte media-baja del cauce y lo recorre hasta salir a los olivares y conectar con el cercano Arroyo Merino, afluente a su vez del Arroyo de Gaena y más tarde del Río Anzur.

A pesar de su escaso caudal, es raro que este manantial llegue a secarse incluso en los meses de verano.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

A lo largo del cauce del arroyo se observan restos de vertidos de origen agrícola arrastrados por las aguas desde los olivares superiores.

11 Otra información

Aspectos culturales y etnográficos

El motivo de su nombre se debe a la abundancia de perdices que había por estos parajes hasta hace pocos años, cuando comenzó el declive de la especie principalmente por la aparición del jabalí.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. García Moreno

(06-06-2016)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.