

Fuente EL CANDIL

Iznájar, Córdoba



Fuente El Candil (J. García Moreno, mayo 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente EL CANDIL**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **El Candil**

Municipio: **Iznájar**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **386371.205** Y: **4133003.311** Huso: **30** Altitud: **769 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Alto Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo de los Charcones, Río la Hoz**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **El Pedroso-Arcas (05.38)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Sierras Subbéticas, Geoparque, Red Natura 2000**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **El Cerro**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

Margocalizas, margas blancas

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Fuentecilla situada unos 400 m al SO del Cortijo el Candil. Se encuentra en medio del chaparral del Manchón de la Fuente el Candil y se llega hasta ella a través de un camino de tierra que hay al O del Cortijo el Candil y la Vaguilla, en un cruce de caminos que hay junto a una curva cerrada.

El nacimiento está por debajo de este carril y sus aguas se recogen en una alberca que en la actualidad se halla semienterrada por derrubios provenientes de la ladera e invadida por zarzas y vegetación. El sobrante cae al suelo directamente y desaparece a los pocos metros entre la vegetación.

Junto a la alberca hay un pocillo rústico de pequeñas dimensiones tapado toscamente por una plancha metálica que también se halla en mal estado de conservación.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Aspectos culturales y etnográficos

Los habitantes del cercano Cortijo el Candil venían a diario a por agua y se la llevaban en cántaras a lomos de caballerías. Todavía hoy en día nos cuentan que no han probado nunca una agua tan buena como la de esta fuente.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. García Moreno

(13-06-2016)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.