

Alcubilla del LAGAR DE MORALES DE VUELTA GRANDE

Málaga, Málaga



Alcubilla del Lagar de Morales de Vuelta Grande (A. Vela Torres, abril 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Alcubilla del LAGAR DE MORALES DE VUELTA GRANDE**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Partido rural de Vuelta Grande**

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **379473.731** Y: **4076630.352** Huso: **30** Altitud: **800 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Vélez**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no
carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Las ruinas del Lagar de Morales son accesibles desde la carretera A-7000, que une las poblaciones de Málaga y colmenar. A la altura de la cochera del Lince se toma el carril que allí tiene su inicio y se desciende hasta el primer ramal que se desprende a la izquierda, por donde hay que continuar para llegar a las ruinas.

Aunque tiene que ser muy antigua, las primeras noticias de la alcubilla se encuentran en un plano catastral de 1950. Adosada a la ladera del monte, alberga en su interior la boca de una estrecha galería por la que fluía el agua; tras almacenarse en un decantador central, mediante una tubería de atanores los caudales eran conducidos a un pilar ubicado en el ruedo del pilar, frente a la fachada principal.

En la actualidad, la mina ya no da agua, la alcubilla está arruinada y el pilar ha desaparecido.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez

(01-04-2016)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.