Fuente del CARRIZO

Campillos, Málaga

Fuente del Carrizo (A. Vela Torres, mayo 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del CARRIZO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **---**

Municipio: **Campillos**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **340488.132** Y: **4089801.931** Huso: **30** Altitud: **370 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra del Valle de Abdalajís (060.036)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Red Natura 2000 (Zec: Sierras de Abdalajis y la Encantada Sur) y Reserva de la Biosfera (Intercontinental del Mediterráneo)**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas Areniscas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

El acceso se inicia en la coronación de la presa Guadalteba-Guadalhorce, desde la que nos dirigimos a la casa forestal de Cerro Pardo. Aquí comienza el carril que nos llevará a la fuente, cuyo aspecto actual data de 1930.

La fuente consiste en dos galerías, de las que una está tapiada; la que funciona está cerrada con una puerta metálica. El caudal captado alimenta un depósito guardado por un frontal de perfil mixtilíneo flanqueado por sendas pilastras de ladrillo. Los excedentes son conducidos a una alberquilla sin uso en el presente pero que era utilizada antaño para regar un vivero -hoy desaparecido- distribuido en varias terrazas.

La mina es limpiada periódicamente.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural
Alberca de regulación
Depósito

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Abastecimiento de la casa forestal de Cerro Pardo

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **---**

12 Valoración general

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez

(28-05-2016)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.