

Mina de la CASILLA DE PIRLE

Málaga, Málaga



Mina de la Casilla de Pirle (A. Vela Torres, junio 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina de la CASILLA DE PIRLE**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Monte de San Antón**

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **379399.033** Y: **4067138.291** Huso: **30** Altitud: **450 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Situada en la cara suroriental del Monte de San Antón, casi a las puertas de la capital, el acceso puede hacerse por la urbanización de los Pinares de San Antón, que abandonaremos por la vía pecuaria Vereda de Cárdenas. A la altura de las ruinas del lagar La Manga bajaremos campo a través hacia la Casilla de Pirle, también en ruinas, donde tomaremos la senda que nos lleva a la mina.

Los escasos caudales captados son conducidos en la actualidad monte abajo con un destino que, por el momento, desconocemos. En la antigüedad, esos mismos caudales abastecían una gran alberca ubicada en los alrededores pero, hoy día, está en la más completa ruina.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

NS/NC

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Otra información

Descripción arquitectónica

La entrada se encuentra al final de un corredor de acceso a cielo abierto, de unos 12 m de longitud y escasos 80

cm de anchura. La bocamina está cerrada con una puerta metálica provista de un candado por lo que no podemos describir la galería. Nos han llegado comentarios de que la mina consta de una sola galería de aproximadamente 7 m de longitud, uno de anchura y otro tanto de altura; las paredes están reforzadas con muros de mampostería y la bóveda ha sido revestida con ladrillos de barro.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez

(03-04-2016)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.