

Pilas de la MONTESINA

Valdepeñas de Jaén, Jaén



Pilas de la Montesina (P. J. Castro Jiménez, julio 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pilas de la MONTESINA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **La Montesina**

Municipio: **Valdepeñas de Jaén**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **427158.577** Y: **4162139.933** Huso: **30** Altitud: **1152 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Mentidero-Montesinos (05.22)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **La Montesina**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Fuente situada al final de la pista que circunvala la masa Forestal de La Montesina por su lado este. De marcado arraigo popular en décadas pasadas cuando el uso ganadero de la zona era predominante, hoy muy pocos valdepeñeros conocen la existencia de esta fuente, lo que se evidencia el abandono de la misma.

Para llegar a ella hay que tomar la pista de La Montesina que surge del Puerto de Matarratas en el km 25,6 de la A-6050. Tras ascender unos 800 m por esta pista tomaremos la pista que nos sale a la izquierda y que bordea la cara este de La Montesina y que tras 3 km nos conduce a las Pilas la Montesina tras dar una curva cerrada de 180°.

El uso actual es exclusivamente ganadero.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Descripción arquitectónica

Posee una amplia pila de piedra alargada de donde surge el discreto caño junto a un muro.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

P. J. Castro Jiménez
(19-07-2016)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.