

Mina del MOLINO DE QUINTANA

Málaga, Málaga



Mina del Molino de Quintana (A. Vela Torres, abril 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina del MOLINO DE QUINTANA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **362870.762** Y: **4069071.863** Huso: **30** Altitud: **50 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Bajo Guadalhorce (060.037)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Desde la capital malagueña el acceso es muy fácil, por la autovía del Guadalhorce, tomar la salida de Campanillas, continuar en dirección al diseminado de Los Núñez (Almogía) hasta llegar al puente que cruza el río Campanillas; después se sigue hacia Los Moras un par de kilómetros hasta encontrar el acceso al Molino de Quintana.

Situada la mina detrás del edificio, durante mucho tiempo abasteció a sus moradores; en la actualidad ya no cumple esta función pues el caudal ha mermado mucho. El acceso al minado está protegido por un arca alargada con bóveda que también alberga un depósito desde el que se alimentaba la alberca aledaña.

Esta última es ligeramente rectangular; construida en mampostería, el vaso está enfoscado y la parte superior de los muros revestidos con ladrillos de barro.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y C. Sánchez Argüelles
(23-04-2016)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.