

Mina de la VENTA LA NADA II

Málaga, Málaga



Iniciando bajada a la mina (J. M. Ramos González, mayo 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina de la VENTA LA NADA II**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **379876.702** Y: **4077992.573** Huso: **30** Altitud: **930 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Bajo Guadalhorce (060.037)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

La mina se localiza en el conjunto de edificios que forman la Venta La Nada, situada en el punto kilométrico 10 de la carretera A-7000, que une las poblaciones de Málaga y Colmenar.

El acceso a la mina se realiza por una estrecha escalera descendente que consta de tres tramos de elevada inclinación, tanta que la bajada está auxiliada por agarres de hierro incrustados en las paredes. Finaliza la escalera en una estancia cuadrada de gran altura, en cuyo suelo se abre un brocal de ladrillos macizos que constituye la entrada a un aljibe, totalmente lleno de agua, de casi 5 m de profundidad.

De la salita salen sendas galerías, de las que una es bastante corta; la otra alcanza un desarrollo cercano a los 8 m, interrumpidos por un derrumbe de la bóveda que ha llenado la galería de escombros.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres, J. M. Ramos González y C. Sánchez Argüelles

(02-05-2016)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.