

# Mina del CORTIJO VALDEHUERTAS

Córdoba, Córdoba



Entrada a la mina (F. Muñiz Carreras, julio 2015)

## 1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina del CORTIJO VALDEHUERTAS**

Otros nombres conocidos: **Fuente del Chorrillo**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cañada de la Teja (Cortijo de Valdehuertas)**

Municipio: **Córdoba**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **327115.187** Y: **4201254.253** Huso: **30** Altitud: **364 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadiato**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra Morena (05.45)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

## 3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

## 4 Descripción

Se encuentra a unos 5,5 km al noroeste de Santa María de Trasssierra en la Cañada de la Teja junto al cortijo de Valdehuertas.

La mina de agua se encuentra cerrada por una cancela de hierro.

Según testimonio de algunos espeleólogos se cree que la galería tiene unos doscientos metros hasta la surgencia, en dirección oeste.

De la mina se alimenta el caño de la fuente que vierte en la alberca situada más abajo y cuyo rebosamiento inferior surte la cascada del travertino (Según Manuel Trujillo, en las Ordenanzas de 1884, la llaman la Fuente del Chorrillo).

Unas mesas y bancos de piedra representan un merendero..

## 5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

Alberca de regulación

## 6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

## 7 Uso del agua

Rural y ganadero

## 8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Existentes, pero deficientes**

## 9 Estado de conservación

Bueno

## 10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

## 11 Otra información

Más información en:

<http://notascordobesas.blogspot.com.es/2015/09/alcubilla-del-cortijo-nuevo-silera-o.html>

## 12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Medio**

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

## 13 Valoración general

**Media**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**F. Muñoz Carreras**

**(23-08-2016)**

### ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.