

Fuente de la CASA DE LOS ASERRADORES

Peal del Becerro, Jaén



Fuente de la Casa de los Aserradores (L. Cano Cavanillas, agosto 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la CASA DE LOS ASERRADORES**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Calar de Juana**

Municipio: **Peal del Becerro**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **506878.316** Y: **4187404.002** Huso: **30** Altitud: **1402 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadiana Menor**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Quesada-Castril (05.02)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Monte Acebadillas y Calar de Juana**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Resume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

Se localiza en la vaguada que se abre a espaldas del Cortijo de los Aserradores, ahora en ruinas, al sur de la falda oriental del Calar de Juana.

Se accede por una senda que parte de la pista que va desde El Guazalamanco a las Acebadillas, y zigzageando llega hasta el Cortijo de los Aserradores y continúa faldeando el Calar de Juana y bordeándolo por el norte hasta entroncar con una pista en el Poyo de Juan Domingo.

Actualmente, debido al abandono, está prácticamente seca aunque mantiene la humedad y sirve de bebedero de animales casi todo el año.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Bebedero para la fauna silvestre

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

L. Cano Cavanillas

(20-08-2016)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.