

Alcubilla de la ARRUZAFa

Córdoba, Córdoba



Alcubilla de la Azurrafa (F. Muñoz Carreras, julio 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Alcubilla de la ARRUZAFa**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Finca El Patriarca**

Municipio: **Córdoba**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **341577.092** Y: **4196912.404** Huso: **30** Altitud: **170 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir del Guadalmellato al Guadiato**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra Morena (05.45)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Complejo vulcano - sedimentario**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se encuentra en la finca del Patriarca, antes rica en agua anexa al convento de la Arruzafa ahora en ruinas. La zona se ha convertido en lugar de ocio nocturno lo que supone el abandono de gran cantidad de residuos.

En esta zona que está en un gran desnivel, se han construido una serie de rampas para acceder al antiguo camino de las Ermitas, que pasaba por la puerta del Convento de San Francisco de la Arruzafa, que son cuatro paredes y la puerta con la hornacina arriba.

La alcubilla posiblemente sea de época romana y posterior utilización árabe. Me llamó la atención una alberca, sucia que recibe el agua de esta curiosa alcubilla y que también está hasta "las trancas" de porquería. La pena es que las paredes de la alcubilla tienen unos frescos de índole religiosa que posiblemente tengan un cierto valor pero que están al albedrío de actos indeseables y vandálicos.

Es importante disfrutar del lugar, de un hermoso mirador sobre el valle, y sobre todo de la alcubilla, que sigue dando agua como la ha estado dando desde hace siglos, pero seguro que una limpieza le vendría de maravilla. Si te quedas callado un momento escuchas el agua caer y correr si cabe, camino de una rebosada alberca, atrancada con la suciedad.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Más información en: <http://notascordobesas.blogspot.com.es/2013/08/alcubilla-de-la-arruzafa.html>

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

F. Muñoz Carreras

(26-08-2016)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.