Mina del CORTIJO DE CEBRIÁN BAJO

Córdoba, Córdoba



Mina del Cortijo de Cebrián Bajo (F. Muñoz Carreras, marzo 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina del CORTIJO DE CEBRIÁN BAJO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **---**

Municipio: **Córdoba**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **345751.251** Y: **4201440.862** Huso: **30** Altitud: **210 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadiato**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra Morena (05.45)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucï¿½a**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Complejo vulcano-sedimentario**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Se encuentra junto al Cortijo de CebriÃ¡n Bajo a unos 5,5 km al noreste de CÃ³rdoba capital., cerca del camino de EmÃ©rita Augusta de la Loma de los Escalones.

Una alberca que encima de los bancales distribuí-a el agua para poder regarlos por gravedad a todos.

En la cabecera de la puerta pone una fecha, 1983, y debajo 18-9-83, que suponemos será-a la de una reforma de la misma.

La entrada a la mina es de bóveda de cañón de ladrillo enlucidas las paredes y cosa curiosa, con los colores califales de almagra, y dibujos en los zócalos parecidos. Eso nos traslada en principio a los siglos X o XI, que parece es -siempre desde mis cortos conocimientos-, cuando se utilizaban esos colores.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con restricciones**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

NS/NC

11 Otra información

Descripción arquitectónica

La entrada se realiza por una puerta metálica, casi ventana, rota, sujeta con un palo, por la que se accede a un "hall" de metro y medio de anchura por otro metro y medio de profundidad, y una altura de un par de ellos, con bÃ³veda de cañón de ladrillo. Estas paredes de la entrada tienen los colores del califato, almagra, y parecidas

cenefas.

La dirección de la bóveda es suroeste, y luego parte de ahí- una galerí-a, dirección sur, de aproximadamente una altura de 1,60 m. y 0,70 m de anchura, con un zócalo diferenciado de unos 1,40 de altura, hasta el arranque de la bóveda de cañón, de ladrillo, toda encalada, y suelo plano. A los 4 m en dirección sur, hace un giro ligero al sureste durante 4,5 m. donde se encuentra la lumbrera, de unos 6 m de altura, cuadrada de ladrillo de unos cincuenta centí-metros de lado.

A partir de la lumbrera hace un giro en dirección sur nuevamente en un tramo de 2 m. y luego suroeste 7 m. que es el tramo más largo. En total incluyendo la habitación de la captación, unos veinte metros. Desemboca en una habitación de techos de algo más de dos metros de altura, casi cuadrada, de roca viva. Parece querer continuar al fondo la excavación pero se quedó ahí-. No pude precisar la salida del agua y tampoco percibí- concreciones calcáreas en las paredes.

Decir que toda la galerí-a y la habitación final, está llena de agua con un nivel de unos treinta centí-metros, nivel que mantiene el murete de la entrada en el "hall".

Otra información

Más informaciïón en: http://notascordobesas.blogspot.com.es/2016/03/mina-de-agua-en-el-cortijo-de-cebrian.html

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **---**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **---**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

F. Muñoz Carreras

(29-08-2016)

15 Mapas de localización



El autor de la ficha saliendo de la mina (Emilio F.)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.