

Lavadero de EL CHUCHE

Benahadux, Almería



Lavadero de El Chuche (www.benahadux.es)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Lavadero de EL CHUCHE**

Otros nombres conocidos: **Lavadero de Las Agüicas**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Benahadux**

Provincia: **Almería**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **549303.451** Y: **4084521.512** Huso: **30** Altitud: **92 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Andarax**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Medio-bajo Andarax (060.012)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Abastecido desde otra fuente o manantial principal

Fuente principal: **Manantial de Las Agüicas**

4 Descripción

Se encuentra entre la carretera de El Chuche (AL-3101) a 330 m del empalme con la carretera Nacional 340^a. Entre la carretera y la vía del ferrocarril. Se accede por un camino que desciende desde la carretera AL-3101.

Construido en torno a los años 60 del siglo XX, el Lavadero de El Chuche recogía el agua del manantial cercano de las Agüicas. Para llegar al mismo desde la población las mujeres tenían que desplazarse más de 700 m cargadas de ropa, teniendo que cruzar la vía del tren, lo que supone una muestra de la dureza de la vida de antes. Presenta una curiosa estructura cubierta en la que llama la atención su escasa altura, que hace pensar que fue pensado para personas pequeñas.

5 Instalaciones asociadas

Lavadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

Gran desarrollo de matorral incontrolado.

No debe penetrarse en el lavadero por riesgo de desplome de la cubierta.

11 Otra información

Descripción arquitectónica

Lavadero de planta rectangular, con cubierta a dos aguas de baja pendiente realizada en ladrillo macizo. La construcción se levanta sobre 4 pares de pilares que soportan los grandes dinteles de hormigón armado levemente cerchados.

Otra información

Más información en: <http://www.benahadux.es/rp024/ficha.php?ficha=298>

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: **Medio**

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

L. Baños

(20-09-2016)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.